



Imprimir artículo Exportar a PDF
Volver

OEFA inicia supervisión de nuevo derrame en Oleoducto Norperuano



El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 23 del Oleoducto Norperuano, cerca de las comunidades nativas de Nueva Esperanza y San Antonio, en el distrito de Urarinas, Loreto.

Servindi, 25 de octubre, 2017.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició las acciones de supervisión correspondientes a un nuevo derrame de petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 23 del Oleoducto Norperuano.

El nuevo incidente reportado se dio cerca de las comunidades nativas de Nueva Esperanza y San Antonio, en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto.

El organismo fiscalizador indicó que, de acuerdo a lo informado por Petroperú S.A, el derrame se habría producido por un acto vandálico y la empresa ha procedido a colocar un tarugo en el corte que se le habría hecho al ducto y a implementar barreras de contención a fin de evitar que el crudo se disperse a áreas no afectadas.

Sin embargo, los supervisores del OEFA verificarán en campo la situación descrita y la ejecución del Plan de Contingencia por parte de Petroperú S.A.

De otro lado, el OEFA posteriormente procederá a informar de los resultados de la supervisión, remarcaron.

Tags relacionados: [derrame](#) [1]
[derrame oleoducto norperuano](#) [2]
[oeфа](#) [3]
[loreto](#) [4]
[Urarinas](#) [5]



[nueva esperanza](#) [6]

[San Antonio](#) [7]

Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: <https://www.servindi.org/26/10/2017/oefa-inicia-supervision-ante-nuevo-derrame-de-petroleo-en-el-oleoducto-norperuano-en>

Links

[1] <https://www.servindi.org/etiqueta/derrame>

[2] <https://www.servindi.org/etiqueta/derrame-oleoducto-norperuano>

[3] <https://www.servindi.org/etiqueta/oefa>

[4] <https://www.servindi.org/etiqueta/loreto>

[5] <https://www.servindi.org/etiqueta/urarinas>

[6] <https://www.servindi.org/etiqueta/nueva-esperanza>

[7] <https://www.servindi.org/etiqueta/san-antonio>