

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA

PROVINCIA	DISTRITO/ COMUNIDAD	VIVIENDA DESTRUIDA/ DAÑADAS	HERIDOS	FALLECIDOS	IGLESIA AFECTADA	COLEGIO AFECTADO	PUESTO DE SALUD AFECTADO	CARRETERA AFECTADA	SERVICIOS BÁSICOS AFECTADOS
Huancavelica	Huancavelica/ Comunidad Sta. Bárbara.	20 viviendas rústicas agrietadas	-	-	-	-		Posta de Salud agrietado.	-
Huancavelica	Ascensión	IE. La Victoria de Ayacucho con fisuras.	-	-	-	-	-	-	-
Huancavelica	Comunidades de San Cristóbal y Santa Ana	2 viviendas dañadas	-	-	-	-	-	-	-
Huancavelica	cercado	5 casonas antiguas con fisuras	-	-	Iglesia de San Francisco con fisuras	-	-	-	-
Huancavelica	Nuevo Occoro	-	-	-	-	IE "MAG"- destruida.	-	-	-
Huando	Huando	Algunas viviendas con fisura	-	-	-	-	-	-	-
Castrovirreyna	Cochas	8 casas colapsadas	Sabina Cueto Leiva de 89 años, herida de pie izquierdo.	-	-	-	Daños severos en el establecimiento de salud.	Carretera colapsada.	
Castrovirreyna	Sinto	Casas derrumbadas	-	-	-	-	Infraestructura de salud dañada	Carretera colapsada	Falta de fluido eléctrico y agua
Castrovirreyna	Esmeralda	02 viviendas colapsadas	-	-	-	-	Infraestructura de salud dañada	-	Faltan alimentación y frazadas.
Castrovirreyna	Suytupampa	-	-	-	-	-	Puesto de salud colapsado	-	-

Fuente: DIRESA/Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica/CEPES

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA

PROVINCIA	DISTRITO/ COMUNIDAD	VIVIENDA DESTRUIDA/ DAÑADAS	HERIDOS/ DAMNIFICAD OS	FALLE CIDOS	IGLESIA AFECTAD A	COLEGIO AFECTAD O	PUESTO DE SALUD AFECTADO	CARRETERA AFECTADA	SERVICIOS BÁSICOS AFECTADOS
Castrovirreyña	Tantará	50% de las casas derrumbadas	-	-	-	-	Todos los establecimientos de la microrred afectados.	Carretera bloqueada. Autos y camiones aislados.	-
Castrovirreyña	San Juan de Castrovirreyña	30% de casas derrumbadas	900 personas varadas por fiesta patronal. Heridos leves.	-	-	-	-	Carretera bloqueada, 7 buses aislados.	No hay agua ni fluido eléctrico.
Castrovirreyña	Villa de Arma	50% de casas colapsadas	-	-	-	-	-	Carretera bloqueada	-
Castrovirreyña	Cotas	50% de viviendas colapsadas. Caída del cerro Aurahuá-Lucmapata.	Heridos leves.	-	-	-	Establecimiento de salud afectado	Carretera de Huachos interrumpida	-
Castrovirreyña	Aurahuá	30% de casas colapsadas	-	-	-	-	-	Carretera Aurahuá-Chupamarca bloqueada	-
Castrovirreyña	Chupamarca	30% de casas derrumbadas.	-	-	-	-	-	-	-
Huaytará	Huaytará	50 casas dañadas	200 personas damnificadas	-	-	-	Infraestructura de salud afectada	Carretera bloqueada	Se necesitan medicamentos, carpas y frazadas.
Huaytará	Córdova	32 casas colapsadas	150 personas afectadas	-	-	-	Infraestructura de salud afectada a punto de colapsar	Carretera bloqueada	No hay fluido eléctrico, ni agua. Línea de teléfono bloqueado. Necesitan frazadas y colchones.
Huaytará	Viñas	-	-	-	-	-	Columnas del Centro de Salud rajadas.	-	-

Fuente: DIRESA/Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica/CEPES